

Reparaturen buch

3/2

der Pfarre

Glöckelberg.

Reparaturbuch

für die Sperre Glöckelberg

1942

Bei der diesjährigen Bau- und Sanierungs-

arbeiten folgende Vorfälle zur Berichtigung festzustellen:

Kirche: Renovierung der Außenmauer, Fenster
des Turms, Fußboden der Sakristei, Dachrinne.
Friedhofsmauer, Friedhof Krugallee.
Pfarrhof: Dach, Dachrinne.

Spezial-
theurats-
mitglieder { Nikola Wenzel
Wenzel Springer
Johann Stille

J. Anbert Fieberle
v. J. H. R.

Bauunternehmung 1943.

Folgendes zur Repertur notwendig

Kirche: Renovierung der Außenmauer durch
die Witterungseinflüsse von der Wetterseite her
ist die Außenmauer sehr schadhafter geworden.
Fenster des Turms, Fußboden in der Sakristei, Dach-
rinne.

Friedhofsmauer, Friedhof
Pfarrhof: Dach

Die Kirche wäre außen und innen zu renovieren.
Um einen Kostenvoranschlag aufzustellen sprach ich schon
zum wiederholten Male mit einem für diese Arbeit zuständi-
gen Fachmann. Bis jetzt wurde mir nichts gegeben es ist schon
zwei Jahre her seit ich ihm diese Bitte vorbrachte.
Es ist mir nun mit dem Plinthen Entwurf die man für

die Kirche notwendig ist. Auch Gendarmen sind
 daheim und immer der der unter, der ist auf daheim
 ist, ist per Brief mit Arbeit, daß er keine Zeit
 hat für Reparaturen der eigenen Pfarrkirche.

Friedrich Schenck
Jungbäuer



J. Anbert Dieberle,
 Vorsitzender d.
 J. G. R.

Alain Kuschel,
 Dek. Kärnt.

Baunternehmung 1944

Reparaturbedürftig.

Kirche: Die Außenmauer ist noch schadhafter
 geworden durch die Witterungseinflüsse beson-
 ders von der Wetterseite her.
 Dachfenster, Fußboden in der Sakristei
 Dörrrinne.

Friedhofmauer

Pfarrhof: Fach und Gartenmauer.

Die Renovierung wäre sofort dringend wenn man
 Material und Arbeitskräfte bekäme.

Friedrich Schenck
Jungbäuer
 Datum am 19.6.1944
Alain Kuschel,
 Kärntner.



J. Anbert Dieberle,
 Vorsitzender d.
 J. G. R.